

THERMEX

Kerámia hővédőpaszta 4000 °C-ig

THERMEX megakadályozza a szükségtelen festék leégéseket

Karbantartó hegesztő és forrasztó munkák közben mm-pontosan lezárja a hő útját, megakadályozza a bevonat leégését.

THERMEX elkerülhetők az időrabló szerelések

Megbízhatóan megvédi a hőhatásoktól a melegegre érzékeny anyagokat, mint az üveget, a gumit, a kárpitot, a műanyagokat, az elektromos szerelvényeket.

THERMEX nem hagy hátra nyomot

A felvitt védőréteg egyszerűen spachtlival vagy bármilyen hasonló szerszámmal eltávolítható.
Textil anyagoknál az esetleges nyomok száradás után kikéfélfelhetők.

THERMEX megvédi a csőszigeteléseket a megpörkölődéstől

A forrasztott és szigetelt csöveknél a **THERMEX** mindkét oldalon megakadályozza a szigetelő bevonat túlmelegedését és a leégését.

THERMEX megakadályozza a zsugorodást, az elhúzóást és a befeszülést

Elmaradnak az utólagos egyengető és igazító munkák, csökken a javítás időszükséglete.

THERMEX egyszerűen használható

A védendő felületeket a hegesztés helyét szabadon hagyva, 6-8 mm vastagságban **THERMEX** pasztával bekenjük. Csöveknél, lemezeknél elegendő egy rétegben a hegesztés két oldalánál felkenni.